

Mobilitätsbericht

Fahrzeug: BMW X6

Fahrer: Johannes Zöllner

Thema des Berichtes: Störfaktoren

Bericht:

keine Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer am Dachhimmel

fehlende Luftfederung (bei dem Modell als Zubehör nicht möglich?), spez. bei Schlaglöcher extrem unangenehm

besonders nervend ist die komplizierte Sprachsteuerung - navigieren mit der Sprachsteuerung erfordert sehr v
teilweise werden beim Telefonieren die Namen nicht erkannt

kein Touchscreen beim Kristaldrehknopf

trotz aerodynamischer Form ab 150 kmh hoher Geräuschpegel

Gebäckraumabdeckung wirkt sehr billig

die Parksensoren reagieren überempfindlich - sehr lästig bei engeren Parklücken

das regelmäßige neue Verbinden/Koppeln mit dem Handy sollte in diesem Preissegment nicht erforderlich sein



Unterschrift Fahrer

Alkoven, 10 10 2023

Ort, Datum

**M & U Mobilität und
Umweltschutz**

Paschinger Straße 111

4060 Leonding

ZVR: 1511988104

Unterschrift Verein

