

Mobilitätsbericht

Fahrzeug: BMW X6

Fahrer: M.H

Thema des Berichtes:

Grösste Störfaktoren

Bericht:

Der Hauptstörfaktor ist definitiv der fehlende Haltegriff für Fahrer und Beifahrer im Dachbereich.

Die etwas zu harte Federung, damit spürt man jedes kleine Strassenloch sehr stark.

Die Bluetooth Handyverbindung bleibt bestehen obwohl man aus dem Auto austeigt und auch wenn man auf Handy umschaltet verbindet es sich 5 Sekunden später gleich wieder mit dem Fahrzeug.

Nach langer Fahrt stinkt der Motor extrem.

Die Stimmerkennung erkennt eher selten was ich sage oder wenn ich anrufen will das sollte um dieses Geld besser funktioniere

In engen Garagen läuter det Sensor durch da sollte es eine Parkgaragenfunktion geben

Die Unfallhilfe hat mich einmal auf einer geraden Strasse voll abgebremst obwohl nichts vor mir war. 50 Meter vor mir kam ein LKW von der Autobahnabfahrt Rechts stand aber an der Haltelinie und trotzdem die Vollbremsung. Das darf nicht passieren.

Beim Kristall Drehknopf auf der Mittelkonsole kann gibt es kein TouchScreen für die Buchstabeneingabe das ist echt schade und wusste ich nicht.

Dies waren die grössten Störfaktoren aus meiner Sicht



Marchtrenk 09.10.2023

Unterschrift Fahrer

Ort, Datum

Unterschrift Verein

