

Mobilitätsbericht

Fahrzeug: BMW X6, LL-888PX

Fahrer: Marco Zöllner

Thema des Berichtes:

Ladesituation, Urlaubsgepäck, Kinder, Sportgeräte

Bericht:

Zur Ladesituation des X6 ist folgendes festzuhalten, normale Einkäufe wie Lebensmittel stellen keine Probleme dar, sind, bei leerem Kofferraum kein Problem. Werden jedoch Sachen wie kleinere Möbel gekauft wird dies ohne umlegen der hinteren Sitzreihe schon etwas problematisch.

Urlaube für zwei Personen sind ebenfalls unproblematisch, mit Kind/Kinder inklusive Kinderwagen, Spielsachen und Reinigungsutensilien, ist dies maximal mit einem Kind noch möglich da wiederum die hintere Sitzreihe umgeklappt werden kann. Hier ist es empfehlenswert sich vor Kauf des Autos Gedanken über eine Dachrailing inkl. Dachbox zu machen.

Bei der Kindersitzwahl ist genau zu beachten wie diese zu montieren ist. Die Station der Marke Isofix ist sehr leicht und unkompliziert zu befestigen, jedoch nimmt diese der vorderen Person einiges an Sitzfläche sodass es ziemlich unangenehm zu sitzen ist. Hier sind Kindersitze, die mittels Gurt zu befestigen sind, empfehlenswert.

Für mich als Tennis- und Fußballspieler, reicht der Platz mehr als aus.

Bei der Heckklappe ist zu beachten dass diese aufgrund der Länge auch ziemlich weit in die Höhe ragt und in Parkgaragen auch an der Decke anstehen kann. Hier sollte man die Öffnungshöhe der Heckklappe unbedingt anpassen.

Fazit:

Es ist und bleibt ein sportlicher SUV und ist als Familienfahrzeug ungeeignet.

Unterschrift Fahrer

Leonding, 03.07.2023

Ort, Datum

M & U Mobilität und
Umweltschutz
Paschinger Straße 111
4060 Leonding
ZVR: 1511988104

Unterschrift Verein